

表 4.5 : 驗車中心車輛檢驗數字 (二零一八年一月)
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (January 2018)

2018/01

			政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																										
			電單車 ⁽¹⁾ Motor Cycles ⁽¹⁾	私家車 ⁽¹⁾ Private Cars ⁽¹⁾	的士 Taxis				巴士 Buses								小巴 Light Buses			貨車 ⁽²⁾ Goods Vehicles ⁽²⁾				拖車 Trailers		其他 Others	總計 Total		
					新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶 檢查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised					其他 Others				年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		首次登記 First Registration	年檢 Annual	首次登記 First Registration				
									九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	首次登記 First Registration	港鐵 巴士 MTR Buses	公共 Public	私家 Private	首次登記 First Registration	公共 Public		私家 Private								
																						≤16 公噸 Tonnes						>16 公噸 Tonnes	首次登記 First Registration
A. 為發牌及續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspection for Licensing & Re-licensing																													
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			124	1 195	247	1 137	1 778	157	317	94	57	15	16	53	10	596	50	47	401	197	83	18	1 194	499	4	23	32	8 344	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	COR	119	1 105	243	1 057	1 757	156	312	94	57	15	8	-	10	522	42	41	365	177	79	13	1 040	478	4	21	28	7 743	
		COF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	51	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	
其他檢驗 Other Inspection	不及格 Failed	Failed	3	41	2	40	12	1	2	-	-	-	-	1	-	32	-	3	17	10	2	3	76	11	-	1	2	259	
	覆驗 Re-checks	Re-checks	2	49	2	40	9	-	3	-	-	-	-	1	-	30	-	3	19	10	2	2	78	10	-	1	2	263	
不送檢	車架檢驗 Frame Checks	Frame Checks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
	Did not Attend	Did not Attend	-	28	1	14	112	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	5	4	1	1	22	6	3	1	1	213	
預約數字 No. of Appointments			124	1 223	248	1 151	1 890	157	317	94	57	15	16	53	10	609	50	48	406	201	84	19	1 216	505	7	24	33	8 557	
暫停牌照 Suspension Orders			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	5	
B. 其他檢驗 Other Inspection																													
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			42	523	11	94	-	-	88	21	12	1	5	-	2	55	4	-	40	6	-	201	52	-	9	-	11	1 177	
VIO 檢驗	及格 Passed	Passed	23	358	6	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	35	6	-	118	44	-	6	-	1	665	
	不及格 Failed	Failed	2	54	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4	-	-	-	-	75	
Inspection	不送檢 Did not Attend	Did not Attend	5	148	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	43	12	-	1	-	1	225	
	Spot Checks	Spot Checks	-	-	-	-	-	-	88	21	12	1	5	-	2	45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection			9	73	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	5	-	-	16	2	-	2	-	9	149	
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection			8	38	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	2	-	1	-	1	111	
預約總數 Total Appointments			47	671	11	104	-	-	88	21	12	1	5	-	2	56	4	-	44	6	-	244	64	-	10	-	12	1 402	
暫停牌照 Suspension Orders			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	

註： (1) 車輛檢驗只包括登記前、重行登記及特定的檢驗。

Note : (1) Vehicle inspections include pre-registration, re-registration and miscellaneous inspections only.

COR - 檢驗汽車機械及格証書
COF - 機動車輛全面檢驗及格証書
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2018/01

			其他驗車中心為續牌而進行的車輛檢驗					
			Vehicle Inspections at Other Examination Centres for Re-licensing					
			私家車 Private Cars	輕型貨車 Light Goods Vehicles		中型貨車 Medium Goods Vehicles	拖車 Trailers	總計 Total
少於1.9公噸 <1.9 Tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 Tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 Tonnes						
A. 新九龍灣驗車中心 New Kowloon Bay Vehicle Examination Centre								
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			-	-	5 752	2 295	1 081	9 128
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed		-	-	5 432	2 165	998	8 595
	不及格 Failed		-	-	155	68	41	264
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks		-	-	165	62	42	269
不送檢 Did not Attend			-	-	93	49	21	163
預約數字 No. of Appointments			-	-	5 845	2 344	1 102	9 291
暫停牌照 Suspension Orders			-	-	-	-	-	-
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre								
驗車數字 No. of Vehicle Inspections			31 819	-	-	-	-	31 819
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed		28 110	-	-	-	-	28 110
	不及格 Failed		1 925	-	-	-	-	1 925
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks		1 784	-	-	-	-	1 784
不送檢 Did not Attend			-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments			31 819	-	-	-	-	31 819
暫停牌照 Suspension Orders			-	-	-	-	-	-

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division