

表 4.5 : 驗車中心車輛檢驗數字 (二零二一年四月)
Table 4.5 : Vehicle Inspections at Vehicle Examination Centres (April 2021)

2021/04

		政府運作的驗車中心 Vehicle Inspections at Government Operated Vehicle Examination Centres																										總計 Total
		的士 Taxis						巴士 Buses								小巴 Light Buses			貨車 Goods Vehicles			拖車 Trailers			其他 Others			
		電單車 ⁽¹⁾ Motor Cycles ⁽¹⁾	私家車 ⁽¹⁾ Private Cars ⁽¹⁾	新界及 大嶼山 NT & Lantau	市區 Urban	收費錶 檢查 Meter Check	新車 New	專營 Franchised				其他 Others				年檢 Annual		新車 New	年檢 Annual		首次登記 First Registration	年檢 Annual	首次登記 First Registration	其他 Others				
								九巴 KMB	城巴 City- bus	新巴 NWFB	龍運 LWB	新大 嶼山 巴士 NLB	首次登記 First Registration	港鐵 巴士 MTR Buses	公共 Public	私家 Private	首次登記 First Registration		公共 Public	私家 Private						≤16 公噸 Tonnes	>16 公噸 Tonnes	
A. 為發牌及續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspection for Licensing & Re-licensing																												
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		261	862	233	1 245	1 496	100	345	69	56	21	10	13	10	512	57	13	320	261	14	31	1 123	297	2	6	24	7 381	
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	243	773	227	1 165	1 481	98	335	69	56	21	8	-	10	435	49	-	294	255	14	26	973	288	2	6	20	6 848	
	不及格 Failed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	28	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	7	40	3	40	8	1	5	-	-	-	-	-	-	15	2	-	12	3	-	3	69	5	-	-	2	215	
	車架檢驗 Frame Checks	11	49	3	40	7	1	5	-	-	-	-	-	-	13	-	1	14	3	-	2	81	4	-	-	-	236	
不送檢 Did not Attend		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
不送檢 Did not Attend		1	23	6	17	66	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	2	3	-	-	32	3	2	-	1	188	
預約數字 No. of Appointments		262	885	239	1 262	1 562	100	345	69	56	21	10	13	10	544	57	13	322	264	14	31	1 155	300	4	6	25	7 569	
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	
B. 其他檢驗 Other Inspection																												
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		72	587	5	46	-	-	80	26	25	4	3	-	3	45	9	-	8	5	-	128	19	-	-	-	23	1 088	
VIO 檢驗 VIO Inspection	及格 Passed	36	366	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	75	18	-	-	-	-	541	
	不及格 Failed	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	24	
不送檢 Did not Attend		5	140	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	3	-	-	-	-	183	
	不送檢 Did not Attend	-	-	-	-	-	-	78	25	23	4	3	-	3	42	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	
突擊檢驗 Spot Checks		-	-	-	-	-	-	78	25	23	4	3	-	3	42	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	
警方對涉及意外車輛的檢驗 Police Accident Inspection		14	46	3	11	-	-	2	1	2	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	21	1	-	-	-	11	119	
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 Police Enforcement and Control Inspection		19	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	12	217	
預約總數 Total Appointments		77	727	5	50	-	-	80	26	25	4	3	-	3	45	9	-	8	5	-	159	22	-	-	-	23	1 271	
暫停牌照 Suspension Orders		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

註：(1) 車輛檢驗只包括登記前、重行登記及特定的檢驗。

Note : (1) Vehicle inspections include pre-registration, re-registration and miscellaneous inspections only.

COR - 檢驗汽車機械及格證書
COF - 機動車輛全面檢驗及格證書
VIO - 車輛檢驗事務處

COR - Certificate of Road-worthiness
COF - Certificate of Fitness
VIO - Vehicle Inspection Office

表 4.5 (續)

Table 4.5 (cont'd)

2021/04

		其他驗車中心為續牌而進行的車輛檢驗 Vehicle Inspections at Other Examination Centres for Re-licensing					總計 Total
		私家車 Private Cars	輕型貨車 Light Goods Vehicles		中型貨車 Medium Goods Vehicles	拖車 Trailers	
			少於1.9公噸 <1.9 Tonnes	1.9至5.5公噸 1.9 - 5.5 Tonnes	> 5.5至16公噸 > 5.5 - 16 Tonnes		
A. 運輸署車輛檢驗綜合大樓地下(MOM) G/F, Transport Department Vehicle Examination Complex (MOM)							
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		-	-	5 168	2 171	828	8 167
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	-	-	4 923	2 099	785	7 807
	不及格 Failed	-	-	130	38	19	187
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	-	-	115	34	24	173
不送檢 Did not Attend		-	-	141	109	69	319
預約數字 No. of Appointments		-	-	5 309	2 280	897	8 486
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	4	3	7	14
B. 指定車輛驗車中心 Designated Car Testing Centre							
驗車數字 No. of Vehicle Inspections		30 071	2	-	-	-	30 073
首次檢驗 First Inspection	及格 Passed	27 758	2	-	-	-	27 760
	不及格 Failed	1 212	-	-	-	-	1 212
其他檢驗 Other Inspection	覆驗 Re-checks	1 101	-	-	-	-	1 101
不送檢 Did not Attend		-	-	-	-	-	-
預約數字 No. of Appointments		30 071	2	-	-	-	30 073
暫停牌照 Suspension Orders		-	-	-	-	-	-

資料來源：車輛安全及標準部

Source : Vehicle Safety and Standards Division