

## 安全召回詳情

編號	<b>10000393</b>
製造商	瑪莎拉蒂
車輛類別	私家車
型號	GranTurismo
代理商 (查詢電話)	快意汽車有限公司(Tel: 2870 8821)
主題	因生產程序誤差,部份批次車尾燈可能會有不正常運作而須更換.
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	代理商從維修經驗報告有關現像, 生產商經調查後証實部份 GranTurismo 車系部份批次車尾燈生產程序有誤差, 導至剎車時可能沒法啓動車尾剎車燈.
修正行動	召回有可能已裝上該批次車尾燈的車輛, 更換所有該批次的車尾燈.
製造日期	2009 年至 2010 年
回收行動開始日期	2012 年 5 月 1 日
估計回收行動的完成日期	2012 年 7 月 31 日

1	ZAMGH45C000041478
2	ZAMHH45C000041481
3	ZAMHH45C000041493
4	ZAMHH45C000041677
5	ZAMHH45C000041934
6	ZAMHH45C000041947
7	ZAMHH45C000041949
8	ZAMHH45C000042155
9	ZAMHH45C000042266
10	ZAMHH45C000042691
11	ZAMHH45C000042695
12	ZAMHH45C000043523
13	ZAMHH45C000043526
14	ZAMHH45C000043698
15	ZAMHH45C000045359
16	ZAMHH45C000045658
17	ZAMHH45C000045664
18	ZAMHH45C000045819
19	ZAMHH45C000045834
20	ZAMHH45C000045846
21	ZAMHH45C000045890
22	ZAMHH45C000046117
23	ZAMHH45C000046118

24	ZAMHH45C000046954
25	ZAMHH45C000047154
26	ZAMHH45C000047155
27	ZAMHH45C000047158
28	ZAMHH45C000047334
29	ZAMHH45C000047392
30	ZAMHH45C000047806
31	ZAMHH45C000048342
32	ZAMHH45C000048344
33	ZAMHH45C000048403
34	ZAMHH45C000048446
35	ZAMHH45C000048448
36	ZAMHH45C000048514
37	ZAMHH45C000048778
38	ZAMHH45C000048829
39	ZAMHH45C000048837
40	ZAMHH45C000048855
41	ZAMHH45C000048938
42	ZAMHH45C000048939
43	ZAMHH45C000049001
44	ZAMHH45C000049002
45	ZAMHH45C000049053
46	ZAMHH45C000049134

47	ZAMHH45C000049155
48	ZAMHH45C000049156
49	ZAMHH45C000049245
50	ZAMHH45C000049541
51	ZAMHH45C000049542
52	ZAMHH45C000049543
53	ZAMHH45C000049606
54	ZAMHH45C000050249
55	ZAMHH45C000050403
56	ZAMHH45C000050520
57	ZAMHH45C000050784
58	ZAMHH45C000050892
59	ZAMHH45C000051141
60	ZAMHH45C000051154
61	ZAMHH45C000051674
62	ZAMHH45C000051684