

安全召回詳情

編號	10000398
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	i-MiEV (HA3W)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	CMU 進入安全模式
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為偵查電池安全模式的系統出現問題，系統有機會進入安全模式。
修正行動	重寫 CMU 程式。
製造日期	2010-2012 年
回收行動開始日期	2012 年 09 月 04 日
估計回收行動的完成日期	2013 年 09 月 03 日

1	HA3W 0001130
2	HA3W 0001133
3	HA3W 0001135
4	HA3W 0001555
5	HA3W 0001560
6	HA3W 0001604
7	HA3W 0001605
8	HA3W 0001607
9	HA3W 0001608
10	HA3W 0001609
11	HA3W 0001614
12	HA3W 0001616
13	HA3W 0001617
14	HA3W 0001613
15	HA3W 0001618
16	HA3W 0001620
17	HA3W 0001673
18	HA3W 0001674
19	HA3W 0001679
20	HA3W 0001680
21	HA3W 0001681
22	HA3W 0001682
23	HA3W 0001685

24	HA3W 0001687
25	HA3W 0001692
26	HA3W 0001695
27	HA3W 0001700
28	HA3W 0001703
29	HA3W 0001706
30	HA3W 0001708
31	HA3W 0001710
32	HA3W 0001697
33	HA3W 0001712
34	HA3W 0001716
35	HA3W 0001793
36	HA3W 0001796
37	HA3W 0001799
38	HA3W 0002516
39	HA3W 0002909
40	HA3W 0003213
41	HA3W 0003238
42	HA3W 0003267
43	HA3W 0003289
44	HA3W 0003326
45	HA3W 0003695
46	HA3W 0003697

47	HA3W 0003699
48	HA3W 0003702
49	HA3W 0003704
50	HA3W 0003711
51	HA3W 0003713
52	HA3W 0003717
53	HA3W 0003720
54	HA3W 0003721
55	JMALDHA3WBU000356
56	JMALDHA3WBU000360
57	JMALDHA3WBU000361
58	JMALDHA3WCU000203
59	JMALDHA3WCU000205
60	JMALDHA3WCU000208
61	JMALDHA3WCU000210
62	JMALDHA3WCU000212
63	JMALDHA3WCU000201
64	JMALDHA3WCU000217
65	JMALDHA3WCU000218
66	JMALDHA3WCU000219