

### 安全召回詳情

<b>編號</b>	<b>10000433</b>
<b>製造商</b>	三菱汽車
<b>車輛類別</b>	私家車
<b>型號</b>	ASX (GA3W)
<b>代理商 (查詢電話)</b>	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
<b>主題</b>	車頂全景玻璃
<b>進度</b>	進行中
<b>受影響車輛的底盤號碼</b>	見以下表列:
<b>缺陷簡述及忽略的可能後果</b>	因為安裝車頂全景玻璃過程出問題，全景玻璃有可能不穩固地安裝於車頂上，如持續使用，有機會導致全景玻璃出現脫離現象。
<b>修正行動</b>	檢查全景玻璃狀況，如有須要，重新安裝全景玻璃。
<b>製造日期</b>	2011 年
<b>回收行動開始日期</b>	2013 年 6 月 19 日
<b>估計回收行動的完成日期</b>	2014 年 6 月 18 日

1 JMYXTGA3WBZ000101
2 JMYXTGA3WBZ000102
3 JMYXTGA3WBZ000103
4 JMYXTGA3WBZ000104
5 JMYXTGA3WBZ000105
6 JMYXTGA3WBZ000106
7 JMYXTGA3WBZ000107
8 JMYXTGA3WBZ000108
9 JMYXTGA3WBZ000109
10 JMYXTGA3WBZ000110
11 JMYXTGA3WBZ000112
12 JMYXTGA3WBZ000113
13 JMYXTGA3WBZ000114
14 JMYXTGA3WBZ000115
15 JMYXTGA3WBZ000116
16 JMYXTGA3WBZ000117
17 JMYXTGA3WBZ000118
18 JMYXTGA3WBZ000119
19 JMYXTGA3WBZ000120
20 JMYXTGA3WBZ000121
21 JMYXTGA3WBZ000122
22 JMYXTGA3WBZ000123
23 JMYXTGA3WBZ000124

24 JMYXTGA3WBZ000125
25 JMYXTGA3WBZ000126
26 JMYXTGA3WBZ000127
27 JMYXTGA3WBZ000128
28 JMYXTGA3WBZ000129
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46