

## 安全召回詳情

編號	10000437
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	Kangoo WAV
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	更換燃油噴嘴保護裝置
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	它可能會導致發電機線束或正時皮帶損壞
修正行動	更換燃油噴嘴保護裝置
製造日期	2012
回收行動開始日期	2013年8月23日
估計回收行動的完成日期	2013年12月31日

1	VF1KW4DBAC0669348
2	VF1KW4DBAC0670885
3	VF1KW4DBAC0670884
4	VF1KW4DBAC0671065
5	VF1KW4DBAC0671066