

安全召回詳情

編號	10000487
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車 / 輕型貨車
型號	i-MiEV (HA3W / HA4W) / MINICAB-MiEV (U67V)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	真空制動輔助系統
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為制動系統之繼電器及真空泵於生產過程中出現問題，如持續使用有機會導致制動系統之警告燈亮著及真空泵停止運作，及增加停車的距離。
修正行動	更換制動系統之真空泵及檢查繼電器，提升電腦程式。
製造日期	2009年 - 2014年
回收行動開始日期	2014年9月15日
估計回收行動的完成日期	2015年9月14日

1	HA3W0001130
2	HA3W0001133
3	HA3W0001135
4	HA3W0001555
5	HA3W0001560
6	HA3W0001604
7	HA3W0001605
8	HA3W0001607
9	HA3W0001608
10	HA3W0001609
11	HA3W0001613
12	HA3W0001614
13	HA3W0001616
14	HA3W0001617
15	HA3W0001618
16	HA3W0001620
17	HA3W0001673
18	HA3W0001674
19	HA3W0001679
20	HA3W0001681
21	HA3W0001682
22	HA3W0001685

23	HA3W0001687
24	HA3W0001692
25	HA3W0001695
26	HA3W0001697
27	HA3W0001700
28	HA3W0001703
29	HA3W0001706
30	HA3W0001708
31	HA3W0001710
32	HA3W0001712
33	HA3W0001716
34	HA3W0001793
35	HA3W0001796
36	HA3W0001799
37	HA3W0002516
38	HA3W0002909
39	HA3W0003213
40	HA3W0003238
41	HA3W0003267
42	HA3W0003289
43	HA3W0003326
44	HA3W0003695

45	HA3W0003697
46	HA3W0003699
47	HA3W0003702
48	HA3W0003704
49	HA3W0003711
50	HA3W0003713
51	HA3W0003717
52	HA3W0003720
53	HA3W0003721
54	JMALDHA3WBU000356
55	JMALDHA3WBU000360
56	JMALDHA3WBU000361
57	JMALDHA3WCU000201
58	JMALDHA3WCU000203
59	JMALDHA3WCU000205
60	JMALDHA3WCU000208
61	JMALDHA3WCU000210
62	JMALDHA3WCU000217
63	JMALDHA3WCU000218
64	JMALDHA3WCU000219
65	JMALDHA4WDU000210
66	JMALDHA4WDU000211
67	U67V0002912
68	U67V0002938
69	U67V0100404
70	U67V0100405
71	U67V0100406
72	U67V0100407
73	U67V0100408
74	U67V0100409
75	U67V0100410
76	U67V0100411
77	U67V0100412
78	U67V0100413
79	U67V0100415
80	U67V0100416
81	U67V0100417
82	U67V0100418
83	U67V0100419
84	U67V0100420

85	U67V0100421
86	U67V0100422
87	U67V0100423
88	U67V0100424
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	