

安全召回詳情

編號	10000555
製造商	五十鈴
車輛類別	私家巴士
型號	LT434 系
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	檢查及修正制動氣壓壓力錶傳感器線束接頭
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	制動系統的主及副氣壓壓力錶傳感器線束接頭被對調安裝，需要修正。如果車輛在這情況下繼續使用，雖然將不會影響車輛的制動功能，但制動氣壓壓力錶會相反地顯示 --主氣壓壓力錶顯示輔助制動氣壓；而副氣壓壓力錶則顯示主制動氣壓。
修正行動	修正制動氣壓壓力錶傳感器線束接頭
製造日期	2013年
回收行動開始日期	2015 年 07 月 15 日
估計回收行動的完成日期	2020 年 07 月 14 日

五十鈴 N 及 F 系

1	JALLT434PE7000003	26	JALLT434PE7000029	51	JALLT434PE7000059
2	JALLT434PE7000004	27	JALLT434PE7000030	52	JALLT434PE7000060
3	JALLT434PE7000005	28	JALLT434PE7000031	53	JALLT434PE7000061
4	JALLT434PE7000006	29	JALLT434PE7000032	54	JALLT434PE7000064
5	JALLT434PE7000007	30	JALLT434PE7000033	55	JALLT434PE7000065
6	JALLT434PE7000008	31	JALLT434PE7000034	56	JALLT434PF7000003
7	JALLT434PE7000009	32	JALLT434PE7000035	57	JALLT434PF7000005
8	JALLT434PE7000010	33	JALLT434PE7000036	58	JALLT434PF7000015
9	JALLT434PE7000011	34	JALLT434PE7000037	59	JALLT434PF7000020
10	JALLT434PE7000012	35	JALLT434PE7000038	60	JALLT434PF7000022

11	JALLT434PE7000013	36	JALLT434PE7000040	61	JALLT434PF7000027
12	JALLT434PE7000014	37	JALLT434PE7000041	62	JALLT434PF7000042
13	JALLT434PE7000016	38	JALLT434PE7000042		
14	JALLT434PE7000017	39	JALLT434PE7000043		
15	JALLT434PE7000018	40	JALLT434PE7000044		
16	JALLT434PE7000019	41	JALLT434PE7000045		
17	JALLT434PE7000020	42	JALLT434PE7000046		
18	JALLT434PE7000021	43	JALLT434PE7000047		
19	JALLT434PE7000022	44	JALLT434PE7000048		
20	JALLT434PE7000023	45	JALLT434PE7000049		
21	JALLT434PE7000024	46	JALLT434PE7000051		
22	JALLT434PE7000025	47	JALLT434PE7000053		
23	JALLT434PE7000026	48	JALLT434PE7000054		
24	JALLT434PE7000027	49	JALLT434PE7000056		
25	JALLT434PE7000028	50	JALLT434PE7000057		