

安全召回詳情

編號	10000565
製造商	三菱汽車
車輛類別	私家車
型號	COLT (Z21A/Z27A)
代理商 (查詢電話)	森那美汽車服務有限公司 (Tel: 39138800)
主題	更換電動輔助煞箱
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	因為電動輔助煞箱接線於生產過程中出現問題，警告燈有可能亮着，動力輔助煞有可能失效。
修正行動	更換電動輔助煞箱
製造日期	2011 年
回收行動開始日期	2016 年 01 月 04 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 01 月 03 日

1	JMYXSZ21ABZ000101	24	
2	JMYXSZ21ABZ000102	25	
3	JMYXSZ21ABZ000103	26	
4	JMYXSZ21ABZ000104	27	
5	JMYXSZ21ABZ000105	28	
6	JMYXSZ21ABZ000107	29	
7	JMYXSZ21ABZ000110	30	
8	JMYXSZ21ABZ000111	31	
9	JMYXSZ21ABZ000114	32	
10	JMYXSZ21ABZ000116	33	
11	JMYXSZ21ABZ000120	34	
12	JMYXSZ21ABZ000121	35	
13	JMYXSZ21ABZ000122	36	
14	JMYXSZ21ABZ000124	37	
15	JMYXSZ21ABZ000125	38	
16	JMYXSZ21ABZ000126	39	
17	JMYXSZ21ABZ000127	40	
18	JMYXSZ21ABZ000128	41	
19	JMYXSZ21ABZ000129	42	
20		43	
21		44	
22		45	
23		46	