

安全召回詳情

編號	10000619
製造商	富士
車輛類別	私家車
型號	SUBARU Legacy / Outback
代理商 (查詢電話)	意美九龍有限公司 (23936118)
主題	前水撥摩打底蓋
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下列表
缺陷簡述及忽略的可能後果	是次召回行動所涉及的車輛因安裝了有問題的前水撥摩打底蓋，使泥、塵等外來異物有可能進入運作部分，令水撥停置在擋風玻璃上較原有高的位置。在此情況下，水撥系統會持續供電將水撥返回原來位置而令相關部份有機會過熱，導致零件因高溫而熔化，甚至有起火的風險。
修正行動	更換前水撥摩打底蓋及相關零件
製造日期	2010-2014 年
回收行動開始日期	2016 年 10 月 28 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 12 月 31 日

1	BM9-005690	23	BM9-009899
2	BM9-005691	24	BM9-009906
3	BM9-005694	25	BM9-009942
4	BM9-006348	26	BM9-009964
5	BM9-006358	27	BM9-009982
6	BM9-008156	28	BM9-010496
7	BM9-008233	29	BM9-010521
8	BM9-008240	30	BM9-010529
9	BM9-008271	31	BM9-010544
10	BM9-008275	32	BM9-010557
11	BM9-008292	33	BM9-010597
12	BM9-008293	34	BM9-017006
13	BM9-009295	35	BM9-017061
14	BM9-009323	36	BM9-017228
15	BM9-009360	37	BM9-017245
16	BM9-009396	38	BR9-010903
17	BM9-009786	39	BR9-011138
18	BM9-009789	40	BR9-011173
19	BM9-009809	41	BR9-013264
20	BM9-009841	42	BR9-013277
21	BM9-009848	43	BR9-013287
22	BM9-009871	44	BR9-017083

45	BR9-017202
46	BR9-017407
47	BR9-017431
48	BR9-017488
49	BR9-017496
50	BR9-017626
51	BR9-019072
52	BR9-019077
53	BR9-019097
54	BR9-019110
55	BR9-019988
56	BR9-020047
57	BR9-020119
58	BR9-020122
59	BR9-020128
60	BR9-020196
61	BR9-021876
62	BR9-021907
63	BR9-022025
64	BR9-024031
65	BR9-024126
66	BR9-024201
67	BR9-024265
68	JF1BR5KC2CG033439
69	JF1BR9K95AG003770
70	JF1BR9K95AG004287
71	JF1BR9K95AG004321
72	JF1BR9K95AG005464
73	JF1BR9K95AG007402
74	JF1BR9K95AG007593
75	JF1BR9K95AG007628
76	JF1BR9K95AG007738
77	JF1BR9K95AG007743
78	JF1BR9K95AG007763
79	JF1BR9K95AG007796
80	JF1BR9K95AG007828
81	JF1BR9K95AG007889
82	JF1BR9K95AG008267
83	JF1BR9K95AG008610
84	JF1BR9K95AG008627

85	JF1BR9K95AG008700
86	JF1BR9K95AG008809
87	JF1BR9K95AG008814
88	JF1BR9K95AG008858
89	JF1BR9K95AG008972
90	JF1BR9K95AG009243
91	JF1BR9K95AG009469
92	JF1BR9K95AG009572
93	JF1BR9K95AG009638
94	JF1BR9K95AG011111
95	JF1BR9K95AG011179
96	JF1BR9K95AG011697
97	JF1BR9K95AG011772
98	JF1BR9K95AG012115
99	JF1BR9K95AG012184
100	JF1BR9K95AG012313
101	JF1BR9K95AG012405
102	JF1BR9K95AG012573
103	JF1BR9K95AG012721
104	JF1BR9K95AG012883
105	JF1BR9K95AG013124
106	JF1BR9K95AG013140
107	JF1BR9K95AG013642
108	JF1BR9K95AG014038
109	JF1BR9K95BG024465
110	JF1BR9K95BG024661
111	JF1BR9K95BG025183
112	JF1BR9K95BG027441
113	JF1BR9K95BG027482
114	JF1BR9K95BG028219
115	JF1BR9K95CG033480
116	JF1BR9K95CG034061
117	JF1BR9K95CG034105
118	JF1BR9K95CG034113
119	JF1BR9K95CG034126
120	JF1BR9K95CG034229
121	JF1BR9K95CG034238
122	JF1BR9K95CG034240
123	JF1BR9K95CG034523
124	JF1BR9K95CG034581

125	JF1BR9K95CG035014
126	JF1BR9K95CG035016
127	JF1BR9K95CG035029
128	JF1BR9K95CG036159
129	JF1BR9K95CG036160
130	JF1BR9K95CG036170
131	JF1BRMKC5DG044046
132	JF1BRMKC5DG044073
133	JF1BRMKC5DG044132