

安全召回詳情

編號	10000660
製造商	雷諾
車輛類別	客貨車
型號	TRAFIC
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	尾軸檢查
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	尾軸上的噪音或輪胎摩擦後輪罩的風險
修正行動	檢查尾軸上的安裝螺絲是否穩固
製造日期	2015 和 2016
回收行動開始日期	2017 年 3 月 17 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 10 月 31 日

1	VF11FL11E54391681
2	VF11FL11E54391682
3	VF11FL11F53092112
4	VF11FL11F53092113
5	VF11FL11F53092119
6	VF11FL11F53092120
7	VF11FL11F53092121
8	VF11FL11F53092123
9	VF11FL11F53092132
10	VF11FL11F53449052
11	VF11FL11F53449055