

安全召回詳情

編號	10000670
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	CLIO RS & CLIO GT
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	擋風玻璃水撥檢查
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	擋風玻璃水撥停止工作的風險
修正行動	檢查水撥摩打的連竿, 或更換新的連竿如有需要
製造日期	2013 至 2015
回收行動開始日期	2017 年 4 月 10 日
估計回收行動的完成日期	2017 年 10 月 31 日

1	VF15R40SE51675023	26	VF15R4M0E49383507
2	VF15R40SE52806718	27	VF15R4M0E49383509
3	VF15R40SE52806719	28	VF15R4M0E49383510
4	VF15R40SE53088843	29	VF15R4M0E49383522
5	VF15R40SE53088845	30	VF15R4M0E49383524
6	VF15R40SE53088846	31	VF15R4M0E49383525
7	VF15R40SE53088853	32	VF15R4M0E49603570
8	VF15R40SE53088854	33	VF15R4M0E49603571
9	VF15R40SE53088855	34	VF15R4M0E49603572
10	VF15R4M0E49275897	35	VF15R4M0E50666094
11	VF15R4M0E49383431	36	VF15R4M0E50666137
12	VF15R4M0E49383433	37	VF15R4M0E50666141
13	VF15R4M0E49383483	38	VF15R4M0E50666204
14	VF15R4M0E49383484	39	VF15R4M0E50666205
15	VF15R4M0E49383485	40	VF15R4M0E51093218
16	VF15R4M0E49383486	41	VF15R4M0E51093219
17	VF15R4M0E49383490	42	VF15R4M0E51093220
18	VF15R4M0E49383491	43	VF15R4M0E52291021
19	VF15R4M0E49383492	44	VF15R4M0E52291022
20	VF15R4M0E49383493	45	VF15R4M0E52291023
21	VF15R4M0E49383494	46	VF15R4M0E52291024
22	VF15R4M0E49383496	47	VF15R4M0E52291025
23	VF15R4M0E49383497	48	VF15R930D53063957
24	VF15R4M0E49383499		
25	VF15R4M0E49383500		