

## 安全召回詳情

編號	10000751
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	ZOE ZE40
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	油門踏板檢查
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在踩下油門踏板時會有不舒服的感覺，並且在極端情況下會導致腳與地墊的卡住
修正行動	檢查油門踏板，必要時進行更換
製造日期	2017
回收行動開始日期	2018年2月12日
估計回收行動的完成日期	2018年9月30日

1	VF1AGVYF358242445
2	VF1AGVYF358242446
3	VF1AGVYF358242447
4	VF1AGVYF358242448
5	VF1AGVYF358242449
6	VF1AGVYF358242450
7	VF1AGVYF358242451
8	VF1AGVYF358242452
9	VF1AGVYF358242453
10	VF1AGVYF358242455
11	VF1AGVYF358242456
12	VF1AGVYF358276608
13	VF1AGVYF358276609
14	VF1AGVYF358276610
15	VF1AGVYF358550326
16	VF1AGVYF358550330
17	VF1AGVYF358550331