

安全召回詳情

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 編號 | 10000760 |
| 製造商 | 雷諾 |
| 車輛類別 | 私家車 |
| 型號 | CLIO RS 220 TROPHY |
| 代理商 (查詢電話) | 29273555 |
| 主題 | 後排座椅背托架 |
| 進度 | 進行中 |
| 受影響車輛的底盤號碼 | 見以下表列: |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | 座椅靠背 1/3 折疊托架的中心樞軸強度不足，在強烈撞擊的情況下可能會折斷 |
| 修正行動 | 在後排座椅背的中央鉸鏈上安裝加固支架 |
| 製造日期 | 2017 |
| 回收行動開始日期 | 2018 年 3 月 28 日 |
| 估計回收行動的完成日期 | 2018 年 9 月 30 日 |

| | |
|---|-------------------|
| 1 | VF15R930D57440086 |
| 2 | VF15R930D57610847 |
| 3 | VF15R930D57610848 |
| 4 | VF15R930D57610853 |