

召回詳情

編號	10000768
製造商	AUDI
車輛類別	私家車
型號	A4 (8W) / A5 (F5)
代理商 (查詢電話)	合迪汽車有限公司 (3465 0000)
主題	更換揚聲器鋁質裝飾條
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在特定時期製造的奧迪 A4 / A5，配備 Bang & Olufsen 音響系統的車輛，貼在前門或後門揚聲器表面的鋁質裝飾條可能會鬆動。
修正行動	在受影響的車輛，所有四個車門揚聲器的鋁質裝飾條必須更換。
製造日期	型號年份:2017
回收行動開始日期	2018 年 4 月 16 日
估計回收行動的完成日期	2019 年 4 月 16 日

1	WAUZZZF4oHA009795
2	WAUZZZF48HA054841
3	WAUZZZF4oHA058740
4	WAUZZZF43HA062099
5	WAUZZZF46HA063084
6	WAUZZZF46HA103907
7	WAUZZZF46HA116074
8	WAUZZZF56HA041241