

召回詳情

編號	10000849
製造商	AUDI
車輛類別	私家車
型號	A3 (8V)
代理商 (查詢電話)	合迪汽車有限公司 (3465 0000)
主題	檢查後座中央頭枕
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	在特定時期製造的奧迪 A3 Sedan 型號，後座中央頭枕的製造過程可能有瑕疵。因此，在發生事故時，未必能提供其全面的保護功能。
修正行動	受影響車輛的必須檢查後座中央頭枕，在必要時進行更換。
製造日期	型號年份:2018
回收行動開始日期	2019 年 2 月 22 日
估計回收行動的完成日期	2021 年 2 月 22 日

1	WAUZZZ8V7J1073991	14	WAUZZZ8V1J1090608
2	WAUZZZ8V1J1074408	15	WAUZZZ8VXJ1091854
3	WAUZZZ8V4J1076864	16	WAUZZZ8V7J1091858
4	WAUZZZ8V7J1077491	17	WUAZZZ8V4J1908287
5	WAUZZZ8V2J1080153	18	WUAZZZ8V5J1908492
6	WAUZZZ8V5J1082639	19	WUAZZZ8V1J1908506
7	WAUZZZ8V6J1082990	20	WUAZZZ8V0J1908528
8	WAUZZZ8V8J1084708	21	WUAZZZ8V3J1908605
9	WAUZZZ8V4J1085015	22	WUAZZZ8VXJ1908617
10	WAUZZZ8V7J1085641	23	WUAZZZ8V9J1908818
11	WAUZZZ8V7J1086840		
12	WAUZZZ8V1J1088132		
13	WAUZZZ8V4J1088707		