

## 安全召回詳情

編號	<b>10000925</b>
製造商	戴姆勒股份有限公司
車輛類別	私家車
型號	E 63 S, S 63, AMG GT 63 S 及 G 63 / 213, 222, 290, and 463
代理商 (查詢電話)	仁孚柴灣維修中心: 2895 7323 仁孚紅磡維修中心: 2363 9396 仁孚元朗維修中心: 2473 3171
主題	渦輪增壓器的進油管線 (0993102)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司 (梅賽德斯－奔馳香港有限公司: 2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	<p>受影響車輛中通往廢氣渦輪增壓器的進油管線的彈性體材料可能與規格不符。這可能會由於車輛運行時的熱負荷而導致供油管路的局部洩漏。</p> <p>在這種情況下，不能排除洩漏的機油可能與熱的部件接觸。這可能會導致火災危險。</p>
修正行動	作為預防措施，更換受影響車輛渦輪增壓器的供油管路。
製造日期	2018年6月12日至2019年2月11日
回收行動開始日期	2020年2月20日
估計回收行動的完成日期	2020年12月31日

1	WDB4632761X302417
2	WDB4632761X302478
3	WDB4632762X300658
4	WDB4632762X301013
5	WDB4632762X302531

6	WDB4632762X302540
7	WDB4632762X302571
8	WDB4632762X302577
9	WDB4632762X302597
10	WDB4632762X302676

11	WDB4632762X302794
12	WDB4632762X302924
13	WDB4632762X303030
14	WDB4632762X303103
15	WDB4632762X303196
16	WDB4632762X303207
17	WDB4632762X303286
18	WDB4632762X303386
19	WDB4632762X303450
20	WDB4632762X303487
21	WDB4632762X303543
22	WDB4632762X303626
23	WDB4632762X303644
24	WDB4632762X303906
25	WDB4632762X304037
26	WDB4632762X304260
27	WDB4632762X304754
28	WDB4632762X304882
29	WDB4632762X305001
30	WDB4632762X305085
31	WDB4632762X305233
32	WDB4632762X305236
33	WDB4632762X305461
34	WDB4632762X305488
35	WDB4632762X305497
36	WDB4632762X307051
37	WDB4632762X307135
38	WDB4632762X307839
39	WDD2130892A501850
40	WDD2130892A503928
41	WDD2130892A505231
42	WDD2130892A505408
43	WDD2130892A505531
44	WDD2130892A505592
45	WDD2130892A505745
46	WDD2130892A506002
47	WDD2130892A509752
48	WDD2130892A512319
49	WDD2130892A512927
50	WDD2130892A519915

51	WDD2130892A522235
52	WDD2130892A524154
53	WDD2130892A524466
54	WDD2130892A524620
55	WDD2130892A525301
56	WDD2130892A538209
57	WDD2130892A549035
58	WDD2130892A549209
59	WDD2130892A549284
60	WDD2130892A553389
61	WDD2221872A425103
62	WDD2221872A427928
63	WDD2221872A432405
64	WDD2221872A449699
65	WDD2906892A001219
66	WDD2906892A001230