

安全召回詳情

編號	1000963
製造商	五十鈴
車輛類別	商用車
型號	TF 系列
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	ISUZU TF 系列 更換尾懸掛彈弓片及手制威也
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份車輛在行駛期間發現尾懸掛彈弓片末端有可能裂開，從而可能會卡到手制威也，影響手制制動能力。
修正行動	需立刻更換受影響的彈弓片及手制威也。
製造日期	2018年
回收行動開始日期	2020年08月01日
估計回收行動的完成日期	2021年07月31日

TF series

1	MPATFS87JIT004198	23	MPATFS87JKT005094	45	MPATFS87JKT016340
2	MPATFS87JIT004199	24	MPATFS87JKT005091	46	MPATFS87JKT016341
3	MPATFS87JIT004657	25	MPATFS87JKT005095	47	MPATFS87JLT000101
4	MPATFS87JIT004658	26	MPATFS87JKT006023	48	MPATFS87JLT000102
5	MPATFS87JIT004659	27	MPATFS87JKT006018	49	MPATFS87JIT012655
6	MPATFS87JIT004660	28	MPATFS87JKT006021	50	MPATFS87JIT012656
7	MPATFS87JIT004661	29	MPATFS87JKT006020	51	MPATFS87JIT012657
8.	MPATFS87JIT004662	30	MPATFS87JKT006002	52	MPATFS87JIT012658
9.	MPATFS87JKT004423	31	MPATFS87JKT006003	53	MPATFS87JKT002070
10.	MPATFS87JKT004424	32	MPATFS87JKT006004	54	MPATFS87JKT002071

11.	MPATFS87JKT004425	33	MPATFS87JKT006005	55	MPATFS87JKT002072
12.	MPATFS87JKT004426	34	MPATFS87JKT006006	56	MPATFS87JKT002073
13.	MPATFS87JKT005086	35	MPATFS87JKT006007	57	MPATFS87JKT002074
14.	MPATFS87JKT005087	36	MPATFS87JKT006008	58	MPATFS87JKT002075
15.	MPATFS87JKT005088	37	MPATFS87JKT006009	59	MPATFS87JKT002076
16.	MPATFS87JKT005081	38	MPATFS87JKT006010	60	MPATFS87JKT002077
17.	MPATFS87JKT005089	39	MPATFS87JKT006011	61	MPATFS87JKT002078
18.	MPATFS87JKT005085	40	MPATFS87JKT006012	62	MPATFS87JKT002079
19.	MPATFS87JKT005084	41	MPATFS87JKT006013	63	MPATFS87JKT002080
20.	MPATFS87JKT005092	42	MPATFS87JKT006014	64	MPATFS87JKT002081
21.	MPATFS87JKT005093	43	MPATFS87JKT006015		
22.	MPATFS87JKT005090	44	MPATFS87JKT006016		