

安全召回詳情

編號	10001008
製造商	五十鈴
車輛類別	商用車
型號	N 系列
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	ISUZU N 系列 檢查尾軸 U 型螺栓螺母
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份 N 系車輛的尾軸 U 型螺栓螺母可能沒有以適當的扭矩擰緊。在最壞的情況下，使車輛無法正常工作。
修正行動	需立刻對受影響的車輛進行檢查或更換新的尾軸 U 型螺栓和螺母。
製造日期	2015年 - 2019年
回收行動開始日期	2021 年 05 月 10 日
估計回收行動的完成日期	2026 年 05 月 09 日

N series

1	JAANPR75HK7100867	11	JAANPR75KK7101355	21	JAANPR75KG7102124
2	JAANPR75HK7100887	12	JAANPR75KK7101359	22	JAAN1R75KG7100481
3	JAANPR75HK7100888	13	JAANPR75KK7101361	23	JAANPR75KG7102125
4	JAANPR75HK7100889	14	JAANPR75KK7101366	24	JAANPR75KG7102126
5	JAANPR75KK7101315	15	JAANPR75KK7101369	25	JAAN1R75LH7100159
6	JAANPR75KK7101320	16	JAANPR75KK7101372	26	JAAN1R75LF7102516
7	JAANPR75KK7101322	17	JAANPR75KK7101376	27	JAANPR75HF7104678
8.	JAANPR75KK7101324	18	JAAN1R75LJ7100774	28	JAAN1R75KF7100477
9.	JAANPR75KK7101346	19	JAAN1R75KH7100512	29	JAANPR75KF7105674
10.	JAANPR75KK7101349	20	JAAN1R75LH7100923		