

安全召回詳情

編號	10001024
製造商	五十鈴
車輛類別	商用車
型號	N 系列
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	ISUZU N 系列 更換自動波箱油軟喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列：
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份 N 系車輛的自動波箱油軟喉接頭處可能會導致自動波箱油洩漏。在最壞的情況下，使車輛無法正常工作。
修正行動	需立刻對受影響的車輛更換自動波箱油軟喉。
製造日期	2019年
回收行動開始日期	2021 年 07 月 26 日
估計回收行動的完成日期	2026 年 07 月 25 日

N series

- 1 JAANMR85FM7100014
- 2 JAANPR75FM7100015
- 3 JAANPR75HM7100298