

安全召回詳情

編號	10001058
製造商	賓利
車輛類別	私家車
型號	Bentayga 添越 五座位
代理商 (查詢電話)	鴨脷州售後服務中心電話: 25537713 荃灣售後服務中心電話: 21119679 九龍灣售後服務中心電話: 22621288
主題	後座滑軌/導軌鎖定不當
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	若其中一個座椅導軌沒有正確鎖定，它可能會在發生碰撞時移動，從而危及乘員的安全。
修正行動	在每個內側座椅導軌安裝一個額外的軌道擋塊。加入了"go / no go" gauge 以確保座椅導軌固定到車身之前正確對齊。改良當中座位頂，當軌道正確對齊，可以防止座椅/軌道移動。
製造日期	由 2020 年 6 月至 2022 年 3 月
回收行動開始日期	2022 年 4 月 20 日開始
估計回收行動的完成日期	2024 年 4 月 20 日

1	SJAAB14V1MC033086
2	SJAAB14V3MC033087
3	SJAAB14VXMC033362
4	SJAAB14V5MC034841
5	SJAAB14V0MC033001
6	SJAAB14V9MC036592
7	SJAAB14V9MC033465
8	SJAA514V5NC011908
9	SJAA514V8NC011949
10	SJAA414V6NC012052
11	SJAA514V8NC012289
12	SJAA514V7NC011943
13	SJAAB14V1MC033315
14	SJAAB14V1MC036666
15	SJAA414V8MC038103
16	SJAA414VXMC038510
17	SJAAB14V8MC033344

18	SJAAB14V7MC038969
19	SJAAB14V2MC033808
20	SJAAB14V7MC033366