

安全召回詳情

編號	10001072
製造商	五十鈴
車輛類別	商用車
型號	N 系列
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	ISUZU N 系列 更換尾制動鼓
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份車輛的尾制動鼓發現內有漏氣問題。如果車輛在這種狀態下繼續使用，制動效能會受到影響，影響行車。
修正行動	需立刻更換受影響的車輛尾制動鼓。
製造日期	2019年 - 2021年
回收行動開始日期	2022 年 06 月 13 日
估計回收行動的完成日期	2027 年 06 月 12 日

N series

1	JAAN1R90KK7100143	2	JAAN1R90KK7100524	3	JAAN1R90KK7100591
4	JAAN1R90KK7100592	5	JAAN1R90KK7100593	6	JAAN1R90KK7100594
7	JAAN1R90KK7100595	8	JAAN1R90KK7100596	9	JAAN1R90KK7100597
10	JAAN1R90KK7100682	11	JAAN1R90KK7100683	12	JAAN1R90KL7100066
13	JAAN1R90KM7100008	14	JAAN1R90KM7100021		