

## 安全召回詳情

編號	<b>10001106</b>
製造商	梅賽德斯－奔馳股份有限公司
車輛類別	輕型貨車 (客貨車)
型號	V-Class, Vito/ 447 配備 OM654 引擎
代理商 (查詢電話)	仁孚商用車粉嶺維修中心： 2637 2988 仁孚商用車流浮山維修中心： 2111 7428
主題	燃油過濾器排水管的安裝位置 (0992007)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	<p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>(1) 如果車輛是購自仁孚或曾經到仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2) 如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於「製造日期」說明的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8183）查証您的車輛是否受該回召影響。</p>
缺陷簡述及忽略的可能後果	由於生產過程中存在誤差，排水管可能沒有按照規格進行安裝。在這種情況下，排水管可能會在行駛過程中與底部隔板觸碰磨損。因此，柴油燃料可能會洩漏並導致有明顯的燃料氣味。隨著時間的過去，燃料洩漏可能會逐漸增加。取決於洩漏量，這可能會增加後隨車輛發生交通事故的風險。由於在排水管附近或可能會有燃料洩漏的範圍沒有任何高溫組件，因此可以排除有燃燒的風險。
修正行動	作為預防措施，我們將更換受影響車輛的燃油過濾器排水管更換為螺栓。
製造日期	2021 年 11 月 8 日至 2022 年 4 月 13 日
回收行動開始日期	2023 年 1 月 23 日
估計回收行動的完成日期	2023 年 12 月 31 日

1 W1V44760523988456

2 W1V44770323940132

3 W1V44770323940353

4 W1V44770323973121

5 W1V44770323973741

6 W1V44770323983840

7 W1V44770323983883

8 W1V44770323984483

9 W1V44770323985061

10 W1V44770323985088

11	W1V44770323985230
12	W1V44770323985334
13	W1V44770323985414
14	W1V44770323985613
15	W1V44770323987439
16	W1V44770323987667
17	W1V44770323987732
18	W1V44770323988158
19	W1V44770323988206
20	W1V44770323988353
21	W1V44770323988368
22	W1V44770323988412
23	W1V44770323988416
24	W1V44770323988472
25	W1V44770323988490
26	W1V44770323988762
27	W1V44770323988813
28	W1V44770323988817
29	W1V44770323988839
30	W1V44770323988968
31	W1V44770323989069
32	W1V44770323989140
33	W1V44770323989187
34	W1V44770323989235
35	W1V44770324108014
36	W1V44770324108099
37	W1V44770324108607
38	W1V44770324108744
39	W1V44770324108856
40	W1V44770324108860
41	W1V44770324109309
42	W1V44770324109341
43	W1V44770324109362
44	W1V44770324109426
45	W1V44770324109439
46	W1V44770324109695
47	W1V44770324109722
48	W1V44770324109726
49	W1V44770324109744
50	W1V44770324109773

51	W1V44770324110105
52	W1V44770324110897
53	W1V44770324110944
54	W1V44770324111501
55	W1V44770523940277
56	W1V44770523940404
57	W1V44770523940553
58	W1V44770523975398
59	W1V44770523983461
60	W1V44770523983613
61	W1V44770523983806
62	W1V44770523983875
63	W1V44770523984074
64	W1V44770523984247
65	W1V44770523984474
66	W1V44770523984526
67	W1V44770523984597
68	W1V44770523984635
69	W1V44770523984639
70	W1V44770523984733
71	W1V44770523984792
72	W1V44770523984801
73	W1V44770523984827
74	W1V44770523984853
75	W1V44770523985037
76	W1V44770523985081
77	W1V44770523985122
78	W1V44770523985153
79	W1V44770523985234
80	W1V44770523985318
81	W1V44770523985346
82	W1V44770523985395
83	W1V44770523985508
84	W1V44770523985756
85	W1V44770523985910
86	W1V44770523986362
87	W1V44770523986407
88	W1V44770523986455
89	W1V44770523988270
90	W1V44770523988573

91	W1V44770523988650
92	W1V44770523988834
93	W1V44770523988851
94	W1V44770523988921
95	W1V44770523988987
96	W1V44770523988999
97	W1V44770523989018
98	W1V44770523989024
99	W1V44770523989087
100	W1V44770523989090
101	W1V44770523989096
102	W1V44770523989159
103	W1V44770523989196
104	W1V44770523989221
105	W1V44770523989252
106	W1V44770524101548
107	W1V44770524101727
108	W1V44770524101923
109	W1V44770524101944
110	W1V44770524102033
111	W1V44770524102098
112	W1V44770524102169
113	W1V44770524103489
114	W1V44770524107676
115	W1V44770524108532
116	W1V44770524108550
117	W1V44770524108765
118	W1V44770524109137
119	W1V44770524109167
120	W1V44770524109275
121	W1V44770524109299
122	W1V44770524109358
123	W1V44770524109428
124	W1V44770524109441
125	W1V44770524109678
126	W1V44770524110141
127	W1V44770524110426
128	W1V44770524110475
129	W1V44770524110478
130	W1V44770524110502

131	W1V44770524110622
132	W1V44770524110770
133	W1V44770524111517
134	W1V44770524111583