

## 安全召回詳情

編號	<b>10001217</b>
製造商	五十鈴
車輛類別	商用車
型號	F 系列
代理商 (查詢電話)	合眾汽車有限公司 (Tel: 2216 8163)
主題	ISUZU F 系列 - 更換引擎水喉及燃料喉
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	部份F系車輛因引擎水喉和燃料喉之間的間隙不足，可能會造成干擾。在這種情況下繼續使用，最壞的情況下可能會導致燃油洩漏。
修正行動	為受影響車輛進行更換引擎水喉及燃料喉。
製造日期	2024年 - 2025年
回收行動開始日期	2025 年 08 月 04 日
估計回收行動的完成日期	2030 年 08 月 03 日

### F series

1	JALFRR90KR7000007	6	JALFRR90KR7000012	11	JALFRR90MR7000330
2	JALFRR90KR7000008	7	JALFRR90KR7000013	12	JALFRR90MR7000366
3	JALFRR90KR7000009	8	JALFRR90MR7000301	13	JALFRR90MR7000367
4	JALFRR90KR7000010	9	JALFRR90MR7000302	14	JALFRR90MS7000153
5	JALFRR90KR7000011	10	JALFRR90MR7000329	15	JALFRR90MS7000154