

## 安全召回詳情

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 編號           | 10000537                                                                                                                                                                                                                                     |
| 製造商          | 戴姆勒股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                    |
| 車輛類別         | 私家車                                                                                                                                                                                                                                          |
| 型號           | A-Class 及 CLA-Class / 176 及 117                                                                                                                                                                                                              |
| 代理商 (查詢電話)   | 仁孚香港仔維修中心：2552 8298<br>仁孚鰂魚涌維修中心：2563 4333<br>仁孚紅磡維修中心：2363 9396<br>仁孚葵涌維修中心：2427 3355<br>仁孚元朗維修中心：2473 3171                                                                                                                                 |
| 主題           | 檢查車內保險絲盒的小型保險絲（8297049）                                                                                                                                                                                                                      |
| 進度           | 進行中                                                                                                                                                                                                                                          |
| 受影響車輛的底盤號碼   | <p>關於受這次行動影響的車輛底盤編號，請參閱以下(1)或(2)：</p> <p>1) 如果車輛是購自仁孚或曾經仁孚維修中心完成保養維修，已知受影響車輛的底盤編號見下列表。</p> <p>(2)如果車輛並非購自仁孚及未曾於仁孚維修中心完成保養維修而且車輛生產於”生產日期”紀載的時段內，煩請致電上述仁孚維修中心或本公司（梅賽德斯－奔馳香港有限公司：2594 8800)查証您的車輛是否受該回召影響。</p>                                  |
| 缺陷簡述及忽略的可能後果 | <p>由於供應商在生產過程中的偏差，位於前排乘客腳踏下的保險絲盒的各個保險絲可能沒有被正確地安裝。</p> <p>於駕駛時產生的振動可能中斷相應保險絲的電路，個別車輛功能可能失效。除了舒適性有關的功能，還包括前排座椅的座椅佔用識別，前排乘客安全氣袋的狀態指示燈，儀表和擋風玻璃水撥，等等。當發生相關事故時如果前排座椅座位佔用識別或前排乘客安全氣袋狀態指示燈失靈，可能不能確保前排乘客安全氣袋的啟動。這會增加乘員受傷的風險。萬一儀表或水撥發生故障也可能增加事故危險。</p> |
| 修正行動         | 檢查保險絲盒保險絲作為一項預防措施，如果需要的話，更換保險絲盒。                                                                                                                                                                                                             |
| 製造日期         | A-Class: 2014 年 10 月 7 日<br>CLA-Class: 2014 年 9 月 9 日至 2014 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                       |
| 回收行動開始日期     | 2015 年 7 月 15 日                                                                                                                                                                                                                              |
| 估計回收行動的完成日期  | 2015 年 12 月 31 日                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 1  | WDD1760442V034175 |
| 2  | WDD1173442N146297 |
| 3  | WDD1173442N146837 |
| 4  | WDD1173442N146920 |
| 5  | WDD1173442N147111 |
| 6  | WDD1173442N147237 |
| 7  | WDD1173442N147421 |
| 8  | WDD1173442N147482 |
| 9  | WDD1173522N141335 |
| 10 | WDD1173522N144759 |
| 11 | WDD1760442V034075 |
| 12 | WDD1760442V034115 |
| 13 | WDD1760442V034219 |
| 14 | WDD1760442V034372 |
| 15 | WDD1173432N144051 |
| 16 | WDD1760442V033732 |
| 17 | WDD1760442V033870 |
| 18 | WDD1760442V034009 |
| 19 | WDD1760442V034703 |
| 20 | WDD1173442N146270 |
| 21 | WDD1760442V034110 |
| 22 | WDD1173432N145666 |
| 23 | WDD1173432N141530 |
| 24 | WDD1173432N142046 |
| 25 | WDD1173432N142429 |
| 26 | WDD1173432N142450 |
| 27 | WDD1173432N142454 |
| 28 | WDD1173432N142519 |
| 29 | WDD1173432N142814 |
| 30 | WDD1173432N142815 |
| 31 | WDD1173432N142981 |
| 32 | WDD1173432N144286 |
| 33 | WDD1173432N144737 |
| 34 | WDD1173432N145168 |
| 35 | WDD1173442N146224 |
| 36 | WDD1173432N146145 |
| 37 | WDD1173442N142784 |
| 38 | WDD1173442N144582 |
| 39 | WDD1173442N144809 |
| 40 | WDD1173442N145172 |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 41 | WDD1173442N145240 |
| 42 | WDD1173442N145342 |
| 43 | WDD1173442N145540 |
| 44 | WDD1173442N145661 |
| 45 | WDD1173442N145732 |
| 46 | WDD1173442N146089 |
| 47 | WDD1173432N145079 |