

安全召回詳情

Ref No	10000747
Manufacturer	UD truck
Vehicle Class	中/重型貨車
Model/Type	CGB4D,CWB4D,GKB4D,MKB8E,UE429,UE469
Dealer (phone no)	躍達汽車有限公司(3713 1788)
Subject	Replace direction side lamp assembly
Progress	進行中
Affected Vehicle Identification Number (VIN)	見以下表列:
Description of Defect, how it came to light, and possible consequences if ignored.	左右車門側指揮燈可能因水分浸入而未能閃爍。問題的根源在於超聲波焊接過程中，透鏡與外殼之間的接觸表面粘附性存在缺陷。
Remedial Action	廠方要求有關之所有車輛需更換左右車門側指揮燈。
Build Dates	2009-2010
Launch Date	30/08/2010
Tentative Date of Recall Completion	30/06/2018

1	CGB4D00051
2	CGB4D00056
3	CGB4D00060
4	CGB4D00061
5	CGB4D00062
6	CGB4D00063
7	CGB4D00064
8	CGB4D00065
9	CGB4D00066
10	CGB4D00069
11	CGB4D00070
12	CGB4D00072
13	CWB4D00217
14	CWB4D00218
15	CWB4D00221
16	CWB4D00222
17	GKB4D00205
18	GKB4D00206
19	GKB4D00207

20	GKB4D00209
21	MKB8E00001
22	UE42900278
23	UE42900280
24	UE42900281
25	UE42900282
26	UE42900284
27	UE42900287
28	UE42900288
29	UE42900289
30	UE42900292
31	UE42900295
32	UE46900655
33	UE46900660
34	UE46900661
35	UE46900662
36	UE46900663
37	UE46900665
38	UE46900666

39	UE46900669
40	UE46900670
41	UE46900671
42	UE46900674
43	UE46900675
44	UE46900676
45	UE46900677
46	UE46900679
47	UE46900682
48	UE46900686
49	UE46900687
50	UE46900688
51	UE46900689
52	UE46900691
53	UE46900692
54	UE46900693
55	UE46900694
56	UE46900695
57	UE46900696
58	UE46900697
59	UE46900698
60	UE46900699
61	UE46900701
62	UE46900702
63	UE46900703
64	UE46900705
65	UE46900707
66	UE46900708
67	UE46900709
68	UE46900710
69	UE46900711
70	UE46900716
71	UE46900718
72	UE46900719
73	UE46900720
74	UE46900722
75	UE46900723
76	UE46900724
77	UE46900725

78	UE46900728
79	UE46900729
80	UE46900730
81	UE46900733
82	UE46900734
83	UE46900735
84	UE46900736
85	UE46900737
86	UE46900739
87	UE46900747
88	UE46900749
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	

117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	

157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	

197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	

237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	

277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	

357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	

397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	

437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	

477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	