

表2.14

二零零五年按意外的嚴重程度劃分的導致意外的環境成因數字

| 導致意外的環境成因 | 嚴重程度 | | | 總宗數 |
|----------------------------|------|------|------|-----|
| | 致命意外 | 嚴重意外 | 輕微意外 | |
| 濕滑的路面 (非因天氣) | 0 | 18 | 129 | 147 |
| 濕滑的路面 (天氣引致) | 0 | 28 | 77 | 105 |
| 矮橋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大風 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 斜坡 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 輕便鐵路公路交匯處 | 0 | 2 | 29 | 31 |
| 視線被停泊的車輛阻擋 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 視線被其他停定的車輛阻擋 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 視線被巴士站的巴士或公共小型巴士站的公共小型巴士阻擋 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 視線被「車籠」阻擋 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 視線被急轉的彎角阻擋 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 駛上斜坡頂時視線被前面拱起的地勢阻擋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視線被牆壁或插樑建築阻擋 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 視線被樹木阻擋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 視線被巴士站蓋阻擋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視線被廣告牌阻擋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視線被其他街道設施阻擋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視線被小販攤擋阻擋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視線被行人阻擋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視線被其他障礙物阻擋 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 有物體或動物擋路 | 0 | 23 | 128 | 151 |
| 交通燈失靈 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 凹陷的路面 | 0 | 9 | 34 | 43 |
| 掘路後未完好修復 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| | | | | |
|--------|---|----|----|-----|
| 受阻塞的道路 | 0 | 3 | 19 | 22 |
| 行人疏忽 | 9 | 30 | 85 | 124 |