

車輛安全召回資訊

Vehicle Safety Recall Information

製造商 Make: 紳寶 SAAB

型 號 Model: 9-3 Sport Sedan

項 目 Subject: 更換電油泵碼

Replacement of fuel pump clip

受影響車輛的車輛識別號碼

Involved Vehicle Identification Numbers

1	YS3DF78C327012251
2	YS3DF78C527012297
3	YS3DF78C617013828