

安全召回詳情

編號	10000723
製造商	雷諾
車輛類別	私家車
型號	ZOE (R240)
代理商 (查詢電話)	29273555
主題	駐車製動器 (自動波箱)
進度	進行中
受影響車輛的底盤號碼	見以下表列:
缺陷簡述及忽略的可能後果	當停定在 “P” 檔位置時,波箱可能發生不鎖定的風險
修正行動	更換變速箱內,駐車製動器的滾輪桿
製造日期	2015
回收行動開始日期	2017 年 8 月 25 日
估計回收行動的完成日期	2018 年 3 月 31 日

1	VF1AGVYB253761745
2	VF1AGVYB253761746
3	VF1AGVYB253761747
4	VF1AGVYB253761748
5	VF1AGVYB253761749
6	VF1AGVYB253761750
7	VF1AGVYB254349015
8	VF1AGVYB254349114
9	VF1AGVYB254349116
10	VF1AGVYB254349117
11	VF1AGVYB254349118